

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47 • D-82216 Maisach • Tel. +49 (0)8142 3051-500 • www.oks-germany.com

FI Uudelleentäytettävä. Irrota hattu-mutteri ja poista suihkutusventtiili ja syöttöputki – täytä nestettä täyttökor-keuteen asti. Aseta suihkutusventtiili ja syöttöputki paikalleen ja ruuvaa hattumutteri käsin kiinni – älä käytä työkaluja. Täytä tölkki paineilmalla. Tölkki on käyttövalmis. Jos paine laskee, lisää ilmaa. Käytä ainoas-taan hyväksyttyjä OKS-tuotteita. Älä täytä tölkkiin emäksisiä tai happamia aineita. Huomioi kork. 8 barin työpai-ne. Täytettäessä tölkki OKS Airspray -suihkutusautomaatilla on huomiota-ta käyttöohjeen sisältämät ohjeet.

SV Återpåfyllningsbar. Lossa kopp-lingsmuttern och avlägsna sprutventi-len med stigrör – fyll på vätska upp till fyllhöjden. Sätt på sprutventilen med stigrör och skruva på kopplingsmut-tern för hand – använd inga verktyg. Fyll på burken med tryckluft. Burken är klar för sprayning. Fyll på luft vid tryckminskning. Använd endast god-kända OKS-produkter. Fyll inte på några alkaliska eller syrehaltiga medel. Observera arbetstryck max. 8 bar. Vid påfyllning av burken med OKS Airspray sprayautomat, observe-ra anvisningarna i bruksanvisningen.

NO Kan fylles på nytt. Løsne overfal-smutter og fjern sprayventil med stige-rør – fyll på væske til påfyllingshøyde. Sett på sprayventil med stigerør, og skru fast overfalsmutter for hånd – ikke bruk verktøy. Fyll boksen med trykkluft. Boksen er klar til spraying. Etterfyll luft ved trykkfall. Bruk bare godkjente OKS-produkter. Ikke fyll på alkaliske eller syreholdige midler. Overhold maks. arbeidstrykk på 8 bar. Ved påfylling av boksen med OKS Air-spray sprøyteautomat må anvisninge-ne i bruksanvisningen følges.

FI Varoitus Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Suojaa läm-möltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.

SV Varning Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

NO Advarsel Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvar-ming. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

1154590000 01.07.2019 05

OKS®

2800

AIRSPRAY

maks. täyttökorkaus / max. fyllhöjd / maks.
påfyllningshøyde

400 ml

Engineered in Germany

400 ml