

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47 • D-82216 Maisach • Tel. +49 (0)8142 3051-500 • www.oks-germany.com

HR Punjivo. Odvrnite pretturnu maticu i uklonite ventil za prskanje s penjućom cijevi – uliti tekućinu do visine punjenja. Postaviti ventil za prskanje s penjućom cijevi i rukom navrnuti pretturnu maticu – ne koristiti alat. Napunite dozu komprimiranim zrakom. Doza je spremna za prskanje. U slučaju pada tlaka, dopunite zrakom. Koristite samo odobrene OKS proizvode. Nemojte ulivati alkalijiska i kisela sredstva. Vodite računa da radni tlak bude maks. 8 bar. Pri punjenju doze OKS Airspray automatom za raspršivanje vodite računa o napomenama iz uputa za uporabu.

SR Može se ponovo napuniti.

Odvrnuti preklopnu navrtku i ukloniti ventil za raspršivanje sa penjućom cevi – uliti tečnost do visine punjenja. Postavite ventil za raspršivanje sa penjućom cevi i navrnite preklopnu navrtku rukom – nemojte koristiti alat. Napunite dozu komprimiranim vazduhom. Doza je spremna za raspršivanje. U slučaju pada pritiska dopuniti vazduhom. Koristiti samo odobrene OKS proizvode. Nemojte koristiti alkalna ili kisela sredstva. Vodite računa da radni pritisak bude maks. 8 bar. Pri punjenju doze OKS Airspray automatom za raspršivanje vodite računa o napomenama u uputstvu za upotrebu.

HR Upozorenje Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenih plamena/vrućih površina. Ne pušiti. Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

SR Pažnja Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva. Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. Zabranjeno pušenje. Ne probadati/probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°C /122°F.

1154590000 02.07.2019 05

OKS®

8600

AIRSPRAY

maks. visina punjenja / maks. visina punjenja 400 ml

EAC

Engineered in Germany

400 ml