

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47 • D-82216 Maisach • Tel. +49 (0)8142 3051-500 • www.oks-germany.com

FI Uudelleentäytettävä. Irrota hattumutteri ja poista suihkutusventtiili ja syöttöputki – täytä nestettä täyttökorkeuteen asti. Aseta suihkutusventtiili ja syöttöputki paikalleen ja ruuvaa hattumutteri käsin kiinni – älä käytä työkaluja. Täytä tölkki paineilmaalla. Tölkki on käyttövalmis. Jos paine laskee, lisää ilmaa. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä OKS-tuotteita. Älä täytä tölkkiin emäksisiä tai happamia aineita. Huomioi kork. 8 barin työpaine. Täytettäessä tölkki OKS Airspray -suihkutusautomaatilla on huomioitava käyttöohjeen sisältämät ohjeet. Soveltuu ainoastaan ammattimaisille ja teollisuuskäyttäjille.

SV Äterpåfyllningsbar. Lossa kopplingsmuttern och avlägsna sprutventilen med stigrör – fyll på vätska upp till fyllhöjden. Sätt på sprutventilen med stigrör och skruva på kopplingsmuttern för hand – använd inga verktyg. Fyll på burken med tryckluft. Burken är klar för sprayning. Fyll på luft vid tryckminskning. Använd endast godkända OKS-produkter. Fyll inte på några alkaliska eller syrehaltiga medel. Observera arbetstryck max. 8 bar. Vid påfyllning av burken med OKS Airspray sprayautomat, observera anvisningarna i bruksanvisningen. Endast lämpligt för industri- och yrkesanvändare.

NO Kan fylles på nytt. Løsne over falsmutter og fjern sprayventil med stigerør – fyll på væske til påfyllingshøyde. Sett på sprayventil med stigerør, og skru fast overfalsmutter for hånd – ikke bruk verktøy. Fyll boksen med trykkluft. Boksen er klar til spraying. Etterfyll luft ved trykkfall. Bruk bare godkjente OKS-produkter. Ikke fyll på alkaliske eller syreholdige midler. Overhold maks. arbeidstrykk på 8 bar. Ved påfylling av boksen med OKS Airspray sprøyteautomat må anvisningene i bruksanvisningen følges. Bare beregnet for industrikunder og håndverkere.

FI Varoitus Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

SV Varning Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

NO Advarsel Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

1154590000 191126 05

Made in Germany

OKS®

2650

AIRSPRAY



400 ml