

# OKS 621

## 除锈剂，喷剂



### 说明

OKS 621 是适合工业、车间和业余使用的快速除锈剂。喷洒在嵌入件或螺丝上时，内含溶剂将极其快速地冷却至最低 - 40°C。横截面从而稍微减小并且在腐蚀层中形成微小的裂缝。蠕变油从而可以轻易渗透。

### 应用范围

- 高效除锈剂，用于快速、无损的拆卸高度锈结的嵌入件或螺丝，例如用于汽车、农业和工程机械、船舶和港口设备以及所有其他工业和手工业机器

### 优点和效用

- 与针对固结螺栓的热处理过程不同，OKS 621 在环境中不会造成热损伤
- 不含树脂、酸或硅

### 行业

- 火车设备
- 设备和（工具）机械制造
- 化学工业
- 专业市政技术
- 造船和船舶技术
- 钢铁工业
- 橡胶和塑料加工
- 维护和保养
- 玻璃和浇铸工业
- 物流
- 纸张和包装工业

### 使用提示

使用前请清除粗糙的污垢。使用前请摇动罐子。在距离约 10 - 15 cm 开外均匀细薄地喷洒在需溶解的化合物上，稍等 1 - 2 分钟待产品充分发挥作用。如有必要，则重复该操作。

### 交付容器

- 400 ml 喷剂

# OKS 621 除锈剂，喷射

## 技术参数

	标准	条件	单位	数值
<b>成分</b>				
基础油				溶剂
基础油				矿物油
<b>应用技术性数据</b>				
最小使用温度			°C	-10
最大使用温度			°C	40
颜色				浅色
密度 (20°C 时):	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0.6

**OKS Spezialschmierstoffe GmbH**  
 Ganghoferstraße 47  
 82216 Maisach  
 ☎ +49 8142 3051 - 500  
 ✉ info@oks-germany.com  
 🏠 www.oks-germany.com

本印刷品中的数据符合最新的技术水准以及大量检测和经验。由于使用方法和技术情况的多样性，这些说明只能对应用给出提示，并不是在每一个个别情况下都完全可用，因此不能据此从中引出任何责任、保证和保用要求。只有在对个别情况下已书面承诺时，我们才保证我们的产品适用于规定用途以及产品的规定性能。在所有情况下，合理的保用要求被限定于提供无缺陷的代用品，当改善不成功时限定在按购买价退款。原则上不承担所有其它要求，尤其是后继损坏的责任。在使用前必须自行进行试验。保留因技术进步作出修改的权利。(c) = 注册商标  
 产品仅供工业用户使用。 您可在 [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com) 网站下载安全数据表。  
 如有任何问题，我们的客户和技术服务中心竭诚为您服务。

a brand of