


## OKS 2731

### Аэрозоль со сжатым воздухом



#### Описание

OKS 2731 – это аэрозоль со сжатым воздухом для удаления свободных частиц загрязнений в недоступных местах.

#### Области применения

- Удаление пыли перед началом работ по техобслуживанию или ремонтных работ, например, на считывающих головках для магнитных дисков, магнитных записывающих и воспроизводящих головках (звук и изображение), звукоснимателях, дисках проигрывателей или грампластинках
- Очистка вакуумных уплотнительных поверхностей, уплотнительных колец, высоковольтных изоляторов, контейнеров для проб и т.п.
- На вакуумных установках, а также группах устройств в условиях чистого помещения при производстве полупроводниковых приборов
- Очистка оптоэлектронных устройств считывания для банковских чеков и бесконтактная очистка оптических устройств
- Для техобслуживания банкоматов и игровых автоматов, кварцевых часов или индикаторных панелей
- Удаление пыли на деталях и узлах точной и прецизионной механики в офисном оборудовании, копировальных аппаратах, факсах и т.п.

#### Преимущества и польза

- Не оставляет остатков
- Замена для сверхчистого сжатого воздуха

#### Отрасли

- Стекольная и литейная промышленность
- Железнодорожное оборудование
- Химическая промышленность
- Логистика
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Коммунальная техника
- Техобслуживание и техуход
- Metallургическая промышленность
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Кораблестроение и военно-морская техника
- установки и машиностроение



## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

### OKS 2731

#### Аэрозоль со сжатым воздухом

##### Указания по применению

Опрыскивание очищаемых поверхностей с короткими интервалами с расстояния ок. 10 см. Перед применением ни в коем случае не встряхивать банку. При распылении держать вертикально. При неправильном применении существует опасность выхода сжиженного газа и резкое переохлаждение предмета. Внимание! Не применять на устройствах, находящихся под напряжением. Использовать только в хорошо проветриваемых зонах. Держать вдали от источников огня, не курить.

##### Поставляемая упаковка

- 400 ml Аэрозоль

##### Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
<b>Состав</b>				
Основное масло				Смесь растворителей
<b>Прикладные технические параметры</b>				
Цвет				без цвета

#### OKS SpezialSchmierstoffe GmbH

OKS SpezialSchmierstoffe GmbH  
Ganghoferstraße 47  
D-82216 Maisach  
Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500  
info@oks-germany.com  
[www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com)



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак  
**Техпаспорт безопасности** для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.